

EFI Probleme HP Spectre x360 (2017)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 5. Februar 2021, 11:39

Wichtig ist auf jeden Fall mal VirtualSMC auf platz 2 in der Kext Reiehnfolge zu setzen - aus genannten Gründen.

Ansonsten den entsprechenden Troublshooting Guide zu der Fehlermeldung durchgehen, da die Fehlermeldung mehrere Ursachen haben kann: <https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>