

**Erledigt**

## **[GUIDE] OpenCore Update mit Kext Updater und OCConfigCompare + Config Tweaks**

**Beitrag von „RenStad“ vom 6. Februar 2021, 15:49**

Starte mal - falls noch nicht versucht - mit der 0.6.5 - mache einen NVRAM-Reset. Danach Neustadt vom Stick mit 0.6.6.

Edit:

[LetsGo](#) hat recht. In Deiner Version 0.6.5 hast Du unter Misc/Security/BootProtect "Bootstrap" statt "None" eingetragen. Dies hat dazu geführt, dass in Deinem Bios Deine EFI-Boot als "OpenCore" angezeigt wurde.

Bootsrap gibt es nun nicht mehr. Unabhängig zu in der Anleitung beschriebenen Methode finde ich es einfacher, wie folgt vorzugehen:

Ändere in Deiner 0.6.5 Version den Eintrag auf "None". Starte den Rechner mit NVRAM-Reset. Danach kannst Du im Bios Deinen Stick mit der Version 0.6.6 auswählen und es sollte gehen.