

Hp 8300 SFF mit I3 startet OpenCore nicht

Beitrag von „Mikemomo“ vom 7. Februar 2021, 16:30

Die Grafikkarte kann nicht das Problem sein, da ich den HP mit dem i5 auch mit der gleichen betreibe. Hab die auch schon mal getauscht, hat aber auch nichts gebracht. Ich denke, das es hier an der Konfiguration vom Open Core liegt. Ich habe auf dem Rechner ein Catalina mit der Grafikkarte laufen gehabt, aber mit Clover.

Jetzt mit Open Core passt die Zusammenstellung OC CONFIG UND I3 Prozessor nicht mehr.

Ich bekommen das HP Logo angezeigt, und wenn das Bootmenü vom OC erscheinen sollte, bleibt der Bildschirm Schwarz.

Ob der I3 Big Sur kann, das weiß ich auch nicht, aber soweit komme ich ja nicht einmal.

Was ich bräuchte, ist einer, der sich meine EFI ansehen würde und prüft, ob ich etwas einstellen kann, das der I3 angesprochen wird und nicht der I5.

Nachdem ich ein bisschen gemischt habe, meine alte EFI mit der mein Rechner abgestürzt ist, aber gebootet hat und die neue, die Plist noch ein bisschen geändert funktioniert alles.

Danke für die Hilfe.

Das forum ist echt klasse. ich habe bisher jedes problem mit eurer Hilfe gelöst.

