

# I7-5820K auf MSI X99 S Sli Plus - GraKa-Empfehlung & macOS-Installation

**Beitrag von „hackmac004“ vom 7. Februar 2021, 17:21**

Ich hatte diesen Fehler in der Zeit etwa wo die ersten Beta versionen für BigSur rauskamen. Da hat das geholfen.

Vielleicht erstmal mit High Sierra probieren?

Ich kenn mich mit der Platform leider nicht wirklich aus. Könnte jetzt auch nur andere EFIs anschauen, vergleichen, testen und so langsam ergründen. Hast du die hier schon entdeckt?

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)