

# [iGPU] i5 9600K auf Gigabyte Z370N WIFI

Beitrag von „Shane Gooseman“ vom 9. Februar 2021, 15:27

Ein herzliches Moin an alle Leser,

ich komm gleich zur Sache:

- das OC-log beinhaltet: Prelinked injection WhateverGreen.kext () - Invalid Parameter
- über diesen Mac zeigt mir 1536MB, aber Dock und Menüleiste sind nicht transparent
- im Hackintool wird mir unter Patch kein current Framebuffer angezeigt
- im IORegistryExplorer gibt es keine igpu, dafür aber gfx0
- das Hochfahren wirft folgenden igpu-Fehler:

Spoiler anzeigen

Meine bisherigen Maßnahmen:

- alle Framebuffer durchprobiert
- BIOS auf F12 (9th gen support)
- in der config.plist: ACPI -> Patch "Rename GFX0 to IGPU (Graphics)" resultierte im freeze beim Hochfahren

OpenCore 0.6.6

Lilu 1.5.1

WhateverGreen 1.4.7

Wo liegt der Fehler?