

Erledigt Lüfter +sleepmode

Beitrag von „Humpti“ vom 4. Juni 2013, 19:41

Das Problem mit Bluetooth ist, dass die 3rd-Party Module meist die Routinen von Apple nicht 100%ig unterstützen.

Hatte das Problem auch und konnte es nur mit einem original Apple Bluetooth-Modul lösen. Ist zwar etwas Bastelarbeit, aber lohnt sich! (Gibt es auch fertig für viel Geld bei ebay zu kaufen. Selbstgemacht kostet es ca. € 20.- .)

Die Lüfter des Boards sollten sich eigentlich über das Bios einstellen lassen.

Für die Graka wäre eventuell ein zwischengeschalteter Drehregler interessant. Im Elektrofachhandel kostet solch ein kleiner Regler zwischen € 0,50 und 2.- .

Grüße