

Unterstützung neuer m.2 SSD Controller

Beitrag von „kexterhack“ vom 10. Februar 2021, 18:58

[macdream](#)

Das ist klar, auch ganze andere Gen und anderer Controller.

In den neuen ist der Elpis Controller drin.

Meine Vermutung: Da Samsung magican selbst geblockt oder wie auch immer die OEM Versionen nicht ausliest/supported, hat MacOS mit den OEM Versionen irgendein Problem wie damals bei der Plus und erkennt sie nicht als 980 Pro.

Die Gen ist ja auch quasi ganz frisch draußen. Aber bei nur 66€ für eine 980 Pro OEM PCIe 4.0 NVME 512GB also 50% günstiger als Retail werden da vll. nochmal welche auf die Idee kommen die in einem Hack zu verbauen.

Ich wollte den Thread nicht hijacken nur fragen ob da vll. was kommt in Updates oder ersichtlich ist.

Ich werde in meinem [alten Thread berichten](#) wie das mit den WDs lief.