

Erledigt

i5 10400F, Asrock Z490 Pro 4, RX580, Läuft

Beitrag von „Heiko77“ vom 11. Februar 2021, 20:46

So, danke Euch erstmal für Eure Hilfe und Antworten.

Ich habe jetzt mal die USB gemapped und siehe da, Bluetooth ist auch da.

Standby scheint auch zu funktionieren.

Jetzt habe ich wieder mal ein Problem mit den iServices. Habe schon versucht sie zu fixen, laut Dortonia. Anmeldung nicht möglich, springt wieder zum Login, ohne Meldung. Beim Ryzentosh musste ich dafür das SMBIOS wechseln um es in Funktion zu bekommen.

Nutze im Moment iMac20,1. macOS ist neu installiert. Ethernet ist EN0.

Habe mal die EFI angehängt. (Ressourcen habe ich wegen der Größe weggelassen)

Update 11.02.2021:

Habe auch versucht das SMBIOS auf iMacPro1,1 zu ändern, neue Nummern generiert, Hack laut Dortonia gereinigt und CleanNVRAM durchgeführt. WLAN Karte ausgebaut und auch probiert.

Leider immer noch dasselbe Ergebnis. Wäre dankbar für jeden Kniff der noch in Frage kommt. Habe auch hier die Guides durch.

Update 11.02.2021 (2):

Problem ist gelöst. Habe das SMBIOS auf **MacPro7,1** gesetzt und ein **Custom Memory** hinzugefügt.

Läuft mittlerweile alles. Danke an Alle die mich unterstützt haben.

Die aktuelle EFI habe ich angehängt. Ich hoffe es hilft jemanden weiter.

(Achtung !!! Ihr müsst noch Eure Seriennummern und auch Euren Speicher anpassen !!!)