

Erledigt Lüfter +sleepmode

Beitrag von „schoeberl1“ vom 4. Juni 2013, 20:34

Super danke für deine schnelle Antwort

Die Lüfter reagieren nicht auf die Biossetups.

Werds mit nem Poti machen.

Würd mich halt reizen mit ner Temperaturgereglten Steuerung wie in nem Originalmac perfekt gelöst.

Auch die Tool Fan Controll und smcFanControl funktionieren nicht. Scheinen auch auf die Applehardware aufzusetzen.

hast du einen selbstbaulink für das Bluetoothmodul?

LG Michael