

RX-560 4GB plötzlich laut! Gibt es anderen Cooler? Oder eine Empfehlung für ne andere GPU

Beitrag von „roqueeee“ vom 12. Februar 2021, 11:46

Die Lüfter der RX-4xx/5xx-Karten werden vom Bios der Karte gesteuert und die Lüfterdrehzahl ist maßgeblich von der Temperatur des Chips abhängig.

Wahrscheinlich wird deine Karte durch irgendwas mehr gefordert, was die Temperaturen hochtreibt.

Hast du in letzter Zeit etwas an deinem Setup geändert, was die höheren Temperaturen erklären könnte? Z.B. ein Umstieg auf Dual-Monitor (das war mal bei mir der Fall)?

Ansonsten könnte es natürlich auch ein Bug in macOS sein, der die Karte fordert. Oder Probleme mit der Karte (z.B. Wärmeleitpaste).

Als letztes Mittel gäbe es noch ein paar Möglichkeiten mit Device Properties auf das Power Managment der Karte einzuwirken. Bei Polaris-Karten sind die Möglichkeiten aber ziemlich eingeschränkt.