

In Arbeit

Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 12. Februar 2021, 13:11

[anonymous writer](#) Jetzt hat er gerade mit AppleALC gebootet, aber er hat min. 10x so lang gebraucht, Sound geht immer noch nicht, aber das kann ja auch an der Layout-ID liegen.