


Fenvi T919 Sidecar und Apple Watch Unlock Problem

Beitrag von „deleted“ vom 12. Februar 2021, 18:24

Die Fenvi ist soeben bei mir eingetroffen und ich habe sie auch schon eingebaut und getestet, es funktioniert alles außer Apple Watch Unlock und teilweise Sidecar.

Diese Meldung kriege ich beim aktivieren von Apple Watch Unlock in den Einstellungen:



Und bei Sidecar kriege ich auf dem iPad jetzt immer einen Blackscreen, davor hat es noch geklappt. USB Anschlüsse sind gemappt. iCloud, Apple-ID aus und einloggen hat nichts gebracht.

EDIT: Apple Watch Unlock funktioniert jetzt, die Lösung war einfach nur das iPhone zu entsperren. Jetzt fehlt nur noch Sidecar und dann bin ich startklar.

EDIT 2: Sidecar funktioniert jetzt auch, nach mehreren Reboots und sonstigen Versuchen funktioniert es, keine Ahnung wie.