

[GUIDE] Clover updaten (ab v5123) inkl. OpenRuntime und Quirks (UEFI only)

Beitrag von „eltanque“ vom 13. Februar 2021, 00:02

Auf meinem Z370 läuft jetzt BigSur. Hab einen AirportBrcmFixup-Kext bekommen mit dem jetzt alles funktioniert 😊

Damit die WLAN-Karte DW1560 funktioniert muss aus dem AirportBrcmFixup-Kext der AirPortBrcm4360_Injector.kext gelöscht werden, wie hier [DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?](#) von [anonymous_writer](#) beschrieben.

5T33Z0 vielleicht kannst du das ja in deinen Guide mit aufnehmen.