

Hilfe! Meine CPU taktet uns bis 3,4 GHz, obwohl sie 3,6 GHz können sollte

Beitrag von „LetsGo“ vom 13. Februar 2021, 23:59

[Torpor](#)

Fällt mir im Moment auch nichts dazu ein. Aber meine CPU erreicht auch nur max. 4,6 GHz anstatt der 4,7 GHz wenn das System warm ist. Ich denke das der Maximaltakt dementsprechend sinkt, wenn mehrere Kerne höher takten. Und ich bin weit von kritischen Temperaturen entfernt. Kannst ja mal [HWMonitorSMC2](#) installieren. Da siehst du dann, wie die einzelnen Kerne takten.

Ansonsten könntest du eventuell noch mit FrequencyVetoren spielen, da der iMac15,1 ja i5 bzw. i7 Prozessoren verbaut hat. Ich weiß jetzt aber nicht welches SMBIOS deiner CPU am Nächsten kommt.