

Hilfe! Meine CPU taktet uns bis 3,4 GHz, obwohl sie 3,6 GHz können sollte

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Februar 2021, 00:17

[Torpor](#) Mit [ssdtPRGen](#) eine SSDT-PM.aml erzeugen und in die Config einbinden. SSDT-PLUG.aml entfernen (falls vorhanden), da diese CPU zur IvyBridge CPU Family gehört und daher nicht das neuere X86PlatformPlugin für CPU Power Management verwenden kann, sondern nur das Legacy Plugin. ssdtPRGen verfügt über die Daten für diese CPU und schreibt sie in diese SSDT-PM. Danach sollte die CPU dann weiter runter takten im Idle, aber auch höher boosten.

Die Datei nach EFI > Clover > ACPI > patched kopieren (Name SSDT.aml)