

# Audio und Usb wird nicht erkannt

**Beitrag von „El gallo“ vom 14. Februar 2021, 15:55**

Hi ich habe folgenden audio chip realtek alc1200-vd1. Habe auch schon danach gesucht und alle passenden IDs in der Conifg eingegeben aber keiner hat funktioniert. Die kexte sind eigentlich alle vorhanden ausser der AppleHDA wird irgendwie nicht gefunden.

Des weiteren lassen sich bei mir im Hackingtool keine USB ports anzeigen. Habe den Injektall kext in meinem Efi ordner und auch in der config angemeldet. Die Usb ports funktionieren aber alle und scheinbar auch so wie sie sollen. Brauche ich dann überhaupt noch ein Mapping machen?

danke für Antworten