

Hilfe bei EFI (Big Sur Installation)

Beitrag von „Bob_1“ vom 14. Februar 2021, 19:06

das passiert schon mal, den Rechner komplett herunterfahren und aus dem Strom nehmen dann Powerknopf für ca. 1min drücken, dann wieder starten.

Wenn das nicht hilft einfach BIOS zurücksetzen.