

ASRock Z390 Phantom Gaming 7

Beitrag von „5crapie“ vom 6. Februar 2020, 22:50



Bildquelle: [5crapie](#)

Ethernet/LAN: IntelMausi

Audio: Realtek ALC1220

Getestete Hardware: i9-9900K; Eisbaer Alphacool 360LT; 2x Crucial Force MP510 SSD M2 960GB; 32GB Corsair DDR4-3000 RAM; Sapphire Radeon RX5700XT Nitro+; Fenix FV-T919

macOS und SMBios: Catalina 10.15.3; iMacPro1,1

EFI Ordner: OpenCore v0.5.5 Credits [5crapie](#)

Probleme: Am Board sind 2 USB-Ports (USB_34), die ACPI wake-up Funktion nicht unterstützen. Wenn da was dran hängt, gibts keinen Sleep. Sind in meiner USBPorts.kext deaktiviert; Sidecar (wegen iMacPro1,1)