


High Sierra mit Nvidia GT750M nur 0 MB VRAM

Beitrag von „didi.hn“ vom 15. Februar 2021, 23:52

Hallo an Alle,

mein Laptop ASUS N750JV hat eine EGPU GT750M mit 4 GB DDR 3 RAM. Installiert ist MacOS High Sierra 10.13.6 (17G14042) mit Nvidia Web Treiber 387.10.10.10.140. Die Karte wird auch im Systembericht erkannt.



Der Grafikkarte werden aber nur 0 MB VRAM zugewiesen, obwohl ja 4 GB vorhanden sind. Aus dem kextstat entnehme ich, dass der Nvidia Web Treiber geladen wurde.

[illegible]

Vieles was ich im Forum dazu gefunden habe, hat nicht zum Erfolg geführt. Was mache ich falsch?

Als Anlage füge ich mal meine EFI bei.

Vielleicht hat jemand noch einen Rat für mich.