

Mit neuer CPU ist die Grafikkarte meines Hackintoshs nur noch halb so schnell

Beitrag von „Nightflyer“ vom 16. Februar 2021, 11:18

Unter Systeminformationen schauen, PCIe Lane-Breite.

