

# **Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieze Kext | Danke an @mitchde**

**Beitrag von „SebiPlayz“ vom 17. Februar 2021, 10:17**

Hey!

hab jetzt mal die 2.4 drauf geschmissen und bin immer noch bei 8.8 down.

Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Mac starte ist Ethernet (en0) nicht verbunden .

egal was ich eingestellt habe.

wenn ich dann in den einstellungen einmal Konfiguration auf Manuell und dann Geschwindigkeit auf 1000 baseT stelle und dann wieder auf automatisch verbindet der Mac sich mit dem internet.

Hab ich vielleicht irgendwas beim installieren falsch gemacht?

Hab einfach die 2.3 Datei mit der 2.4er getauscht und kextcache mit dem Befehl: sudo kextcache -i / neu aufgebaut