

Mit neuer CPU ist die Grafikkarte meines Hackintoshs nur noch halb so schnell

Beitrag von „mitchde“ vom 17. Februar 2021, 20:12

Ne, das ist so viel ich weiß nicht von der config.plist beeinflussbar. Wenn, dann im BIOS per Einstellungen selber.

Terminal testprogramm für Bandbreitenspeed.

Bei meiner RX 570 (x16 angebunden)

/oclBandwidthTest

[oclBandwidthTest] starting...

running on...

AMD Radeon RX 570 Compute Engine

Quick Mode

Host to Device Bandwidth, 1 Device(s), Paged memory, direct access

Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s)

33554432 **12770.7**

Device to Host Bandwidth, 1 Device(s), Paged memory, direct access

Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s)

33554432 **12914.7**

Device to Device Bandwidth, 1 Device(s)

Transfer Size (Bytes) Bandwidth(MB/s)

33554432 129011.5

Die ersten zwei Werte sind die Werte CPU über PCIe GPU bzw. anders herum. Der dritte die reine VRAM Speed ohne Transfer über den PCIe Bus.

Wie sieht das bei deiner x8 Verbindung zur RX 580 aus?