

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 17. Februar 2021, 20:30**

Ist bestimmt schonmal gepostet worden:

wie kann ich mit OC0.6.x die Default SSDTs ziehen?

Bin mit meinem ASRock x299 OC Formular auf ein ASRock x299 CREATE umgestiegen und benötige nun erstmal die Stock-SSDTs.

Habe leider auch keinen bootbaren CLOVER-USB-Stick mehr, um sie ggf. damit zu ziehen.

Ich weiss, daß es mit OC auch geht, bin mir bloß nicht sicher, ob ich dazu eine DEVELOPER Version kompilieren muss, oder ob das mittels config.plist auch in der RELEASE-Compilation möglich ist.