

ASM1142 USB-Karte funktioniert nicht in macOS Big Sur jedoch im OpenCore-Auswahlmenü

Beitrag von „Torpor“ vom 17. Februar 2021, 23:35

Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem:

Meine ASM1142 USB-Karte funktioniert nicht in macOS Big Sur aber im OpenCore Boot-Menü.

Die Karte funktionierte in Big Sur (und den Vorgängern) bis ich sie in einen anderen PCE-E Slot gesteckt habe.

Seitdem wird sie zwar im Systembericht als USB 3.1 Bus angezeigt. Angeschlossene Geräte funktionieren aber nicht.

Im OpenCore Boot-Menü, also dort, wo man die Festplatte auswählen kann, von der man booten möchte, funktioniert eine an die USB-Ports der Karte angeschlossene Tastatur - und sogar ein über die mit einem an die USB-Ports der ASM1142-Karte angeschlossenen Bluetooth-Adapter verbundenes Apple Wireless Keyboard.

Sobald macOS Big Sur gestartet ist, funktionieren an die Karte angeschlossene Geräte nicht mehr. Im Systembericht ist zwar der USB 3.1 Bus sichtbar, an den Bus angeschlossene Geräte jedoch nicht.

Was kann ich tun, damit die Karte auch wieder in Big Sur geht?