

# **ASM1142 USB-Karte funktioniert nicht in macOS Big Sur jedoch im OpenCore-Auswahlmenü**

**Beitrag von „griven“ vom 18. Februar 2021, 00:00**

Wenn Du OpenCore als Bootloader nutzt schau mal in Deine config.plist unter Kernel -> Quirks dort gibt es den Quirk XhciPortLimit den kannst Du testweise mal auf true setzen und mal gucken ob dann die USB Ports wieder zur Verfügung stehen.