

CPU Frequenz geht gleichmäßig rauf und runter (Big Sur 11.1)

Beitrag von „KruXx“ vom 18. Februar 2021, 22:06

Hallo Schwarmwissen,

vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tip woran das liegen könnte, das die CPU Frequenz rauf und runter geht.



Temperatur und Stromversorgung ebenfalls, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Die CPU ist ein I7 10750H.

Habe das SMBios Macbook Pro 16,4 gewählt, da dort ein I7 9750H verbaut ist und das meiner CPU am nächsten kommt.

EFI hänge ich mal an.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee....

viele Grüße 😊