

GA-Z77-DS3H geeignet?

Beitrag von „durchi76er“ vom 19. Februar 2021, 14:45

Habe gerade eher das Problem, das ich an mein Boot Menü nicht mehr ran komme, nachdem ich diese Einstellungen im Bios geändert habe!

Und in das Bios komme ich auch nicht mehr bw. der Bildschirm bleibt schwarz, egal welchen Ausgang ich nehme. Ob GTX560 oder Onboard!

Die BIOS-Einstellungen

Unser Ziel sollte es sein, unsere Betriebssysteme im modernen UEFI-Modus zu installieren. Im Unterschied zum altem MBR-Modus enthält unsere Festplatte nun eine kleine EFI-Partition, die einen oder mehrere Bootloader enthält - erst diese Bootloader starten dann das eigentliche Betriebssystem (siehe auch Abschnitt "EFI"). macOS läuft ausschließlich im AHCI-Modus, auch einige andere Einstellungen müssen angepasst werden, um den PC lauffähig für macOS zu machen. Hier ein kleiner Überblick:

SATA auf AHCI einstellen

HPET ggf. auf 64Bit einstellen

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

VT-D falls vorhanden : Disable

Powermanagement ggf. auf S3 only stellen

Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten

Secure Boot : Disable

Fast Boot / Hardware Fast Boot: Disable

CSM (Compatibility Support Module): Disable

OS type: Windows 8.1/10

CPU EIST : Disable

Serial-Port: Disabled

Eine ausführliche Anleitung findet ihr hier: [1.3 Installationsvorbereitungen](#)

Aber das Windoof 10 startet noch!

Nur sehe ich auch das Mainboard Logo nicht mehr beim starten.