

Erledigt

Mainboard Kompatibilität - Big Sur

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 19. Februar 2021, 16:25

Ich glaube hat was mit dem Hotplug zu tun. Genaueres kann dir [apfelnico](#) dazu sagen. Die haben die auf ihren x299 Systemen.

Warum holst du dir nichts ein Designare Board mit TB3 ? Das spart dir diesen Punkt.