

CPU Frequenz geht gleichmäßig rauf und runter (Big Sur 11.1)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Februar 2021, 22:25

Würde mal den DataProviderKext neu generieren damit:
<https://github.com/fewtarius/CPUFriendFriend>

Wenn's dann unverändert bleibt würde ich mal die CPU Einstellungen im BIOS vornehmen.