

Prozessor dauerhaft auf max - lauter Lüfter

Beitrag von „burzlbaum“ vom 19. Februar 2021, 23:06

Also es stand bereits auf 1.

Habe jetzt mal in der config im DSDT Bereich die Änderungen vorgenommen wie von 5T33Z0 auf dem Bild beschrieben und damit scheint es jetzt gerade deutlich ruhiger zu sein! Die Lüfter sind beim Start kurz etwas lauter gewesen und beim normalen Nutzen, wie ich das vorher auch gemacht habe sind die Lüfter zwar dauerhaft hörbar aber sehr moderat!

Vielen Dank euch allen! Mit dem Ergebnis komme ich gut klar. Dann muss ich mich jetzt wohl mal demnächst mit OpenCore auseinandersetzen. Clover und Big Sur hat hier wie gesagt noch nicht gewollt. Das war auf meinem alten Desktop ein bisschen einfacher.