

# Fujitsu E920 Catalina Blackscreen

**Beitrag von „yamaharacer“ vom 20. Februar 2021, 10:45**

Hallo zusammen,

folgende Hardware soll mit Catalina ausgestattet werden:

Fujitsu E920

Core I5 4590

8GB DDR3

Mainboard hat einen Q87 Chipsatz

R7 250 2GB DDR3 Oland

Ich habe Opencore soweit dass die Installation durchläuft und ich alles einrichten kann. Lediglich die Grafikkarte macht mir Probleme. Ich habe keine Hardwarebeschleunigung und kein Mantel.

Es wird mir unter Systeminfo lediglich 7MB Vram angezeigt.

Ich bin nun soweit gekommen, dass ich eine Fake ID erstellen muss von einer Grafikkarte die ähnlich ist. Probiert habe ich folgende IDs:

1002:683d

1002:682b

1002:6810

Sobald ich hier ins OSX kommen sollte, erhalte ich einen Blackscreen. Allerdings nicht so, dass

der Display aus geht, sondern dass er auf dem Eingang steht und wohl offensichtlich ein Signal erhält dass allerdings nichts ausgibt. Initialisierung???

Anschließend habe ich folgende Befehle in der bootflag mittels Propertree in der config.plist in verschiedensten Konstellationen probiert:

radpg=15

-raddvi

agdpmode=vit9696

agdpmode=pikera

-radcodec

Resultat war jedoch immer das gleiche. Im Anhang habe ich alles was bisher gemacht wurde und Informationen angehängt. Vielleicht hat ja jemand noch einen Vorschlag.