

# Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieke Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „SebiPlayz“ vom 20. Februar 2021, 16:01

Hey [mitchde](#)

Ich habe jetzt mal beim Hackintool v.3.5.3 die Logs unter dem Reiter System ,welche "real" im Namen haben, ausgelesen.

Wenn ich das Häkchen bei "Last Boot" aktiviere kommt garkein Ergebnis und wenn ich es Weg mache kriege ich viele angaben wo Hinten noch v2.3.0 steht.

**Edit:** Mir ist gerade noch zusätzlich eingefallen, dass ich am Anfang noch ein Problem hatte mit dem Internet.

Ich konnte die Apple-Services nicht nutzen, also iMessage, iCloud etc. Dann habe ich [diesen Guid](#) befolgt und danach ging es auch.

Beim Hackintool war Builtin nicht angekreuzt.

Könnte das vielleicht auch ein Aspekt sein?

## [Zitat von mitchde](#)

Ich sehe gerade das du ein NullEthernet.kext im kexte Ordner hast. Für was ist denn das?

Ich habe in einem Beitrag schonmal geschrieben, dass ich nicht genau weiß, was dieser Kext macht.

Ich habe ihn von Beginn an installiert und weiß nicht wie das System ohne läuft.

Ich bin ehrlich und ich weiß auch garnicht mehr warum ich diesen am Anfang auf meinen Boot-Stick gepackt habe.

Da niemand darauf eingegangen ist dachte ich einfach das wäre normal.

Ich habe auch schon versucht den Kext mal runter zu schmeißen aber dann boot der Mac nicht mehr und zeigt nur das Apple Logo an.

hab es einfach aus dem EFI Kext Folder entfernt und den Kernelcache zurückgesetzt.

Muss man beim deinstallieren vielleicht noch etwas anderes beachten was ich nicht gemacht habe?

ps: mit der 2.2 hab ich es auch schon ausprobiert und es gab keinen Unterschied.

