

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieze Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „mitchde“ vom 20. Februar 2021, 17:57

Da im Kernel log sind NICHT Angaben über die Initialisierung des LAN Treibers sondern unwichtige Meldungen bezüglich deinem ursprünglichen Download des kextes.

Wird der Realtek8111 Treiber überhaupt geladen (egal welche Version)?!

Denn wenn du zusätzlich WLAN (Onboard, Karte, USB Wlan, etc.) hast merkst du ein fehlendes LAN ja nicht. Internet etc. geht dann ja trotzdem 😊

Außer das das WLAN natürlich langsamer ist und du das LAN nicht im Netzwerk Einstellung konfigurieren kannst.

Normalerweise tauchen dann im System.log beim Mieze Treiber (siehe mein Post) immer paar Hinweise dazu auf - auch in der normalen, non debug Version. Und auch wenn alles OK ist, wie bei mir. Mieze gibt da ja auch die HW Speed aus, bei mir 1 GBit (1000MBit) - mehr geht nicht 😊

Zum prüfen ob der Treiber geladen wurde:

Terminal starten

kextstat

Wenn geladen, siehst du sowas:

```
66 0 0xfffff7f84f63000 0x84000 0x84000 com.insanelymac.RealtekRTL8111 (2.4.0)  
4FF9F278-5B7E-3C8A-BE0D-5C3400E946B9 <18 13 6 5 3 1>
```

Egal ob 2.2,2.3 oder 2.4 er muss bei kextstat auftauchen und dann auch im system.log (keine File download Meldungen sondern die Infos des Treibers)