

nativer MacPro3,1 OpenCore 0.6.5, Soundprobleme unter Mojave, Catalina und Big Sur

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. Februar 2021, 19:08

ok, dann versuche doch einmal mit neuster Lilu und AppleALC in Deinem OC und alcid=13