

# Fujitsu E920 Catalina Blackscreen

**Beitrag von „yamaharacer“ vom 21. Februar 2021, 09:22**

also ich bin nun etwas weiter gekommen. die Karte läuft definitiv. Ich habe wie in diversen englischen Foren beschrieben, zuerst Windows gebootet und dann direkt nach einem Neustart MacOS.

Und hier habe ich nun vollen Grafik Support.

Sprich es ist definitiv ein Initialisierungsproblem. Das mit den Connectors zuweisen ist wohl nur auf iGPUs bezogen. Ich finde nirgendwo unter PEG den eintrag Connection-type, der im Opencore Manual beschrieben wurde.

Eventuell hat nochmal jemand einen anderen Tip?