

ASM1142 USB-Karte funktioniert nicht in macOS Big Sur jedoch im OpenCore-Auswahlmenü

Beitrag von „Torpor“ vom 21. Februar 2021, 11:35

[Zitat von apfelnico](#)

[Torpor](#)

Du bist kein Opfer des PortLimits. Das hat damit nichts zu tun. Ports sind unter macOS limitiert auf „0x0F“, also 15 Ports maximal - JE CONTROLLER. Entweder gibt es keinen passenden Treiber für diesen Controller in macOS, oder es gibt einen der auch passen könnte, aber derzeit noch nichts weiß von deinem Controller. Im zweiten Fall würde eine Beschreibung via SSDT genügen, im ersten Fall ein Wechsel auf eine alternative Karte.

Die Karte läuft also prinzipiell in macOS out of the box. Wie ich im Eingangspost geschrieben habe, lief die Karte, bevor ich sie in einen anderen PCI-E Steckplatz gesteckt habe.

@Bob_1

hier ist meine IORegistry: [IORegistry.zip](#)

Hier wird USB 3.1 aber angezeigt:

