

Z170-HD3P Fragen zur EFI aus dem Hardware Center

Beitrag von „griven“ vom 22. Februar 2021, 23:26

Mit dem Hackintool wird das nicht viel bringen 😊

OpenCore bietet im Bootmenu einen Auswahlpunkt für den NVRAM Reset den bitte einfach benutzen damit ist es dann auch wirklich richtig geputzt und sichergestellt das keine Reste mehr im NVRAM verbleiben die da nicht hingehören. Das im Userland zu machen bringt nicht sonderlich viel da beim herunterfahren und im Betrieb von macOS bereits wieder Dinge im NVRAM landen die man ja gerade eben da nicht haben möchte.