

# Probleme mit Whatevergreen bei der Intel Iris Pro 630 im Intel NUC

**Beitrag von „Frippe007“ vom 23. Februar 2021, 12:29**

Das hört sich doch gut an. Ich denke der framebuffer-patch-enable weist WEG an, die Grafikkarte zu patchen, also eine generelle Anweisung...meiner Meinung nach.

Ich hab mal grad nachgeguckt. Bei mir steht in den Systeminfos, dass der Bildschirm per DVI oder HDMI angeschlossen ist. Also alles richtig.

lg