

Erledigt

## Mainboard Kompatibilität - Big Sur

**Beitrag von „EvilGenius“ vom 23. Februar 2021, 17:13**

Nein, der Thunderbolt Header ist nicht nur für GPIO-Power da... da missverstehst du was.

Nicht ohne Grund habe ich darauf verwiesen das es besser sei ein Board mit Thunderbolt Header zu nutzen...

Da wenn nicht einige Features nicht richtig rund laufen und somit in der Firmware selbst umgeschrieben werden müssen.