

Nach Update auf Big Sur 11.2.1 kein Ethernet

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Februar 2021, 20:29

Geladen wir der Kext. Dann müsste im Systembericht so was wie hier bei mir im Bild stehen.

