

Sonnet Solo 10G AQC-107S wird nicht erkannt ?

Beitrag von „khe91“ vom 24. Februar 2021, 05:39

Die Sonnet PCI Karte läuft unter BigSur mit einem Kext oder einem OC Patch.

Ich nutze inzwischen die Thunderbolt Version, welche auch unter BigSur noch OOB funktioniert.