

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Miebe Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „SebiPlayz“ vom 24. Februar 2021, 10:54

Hey,

1. Ja, der NULLEthernet Kext und der SSDT sind gelöscht.
2. Mein Internet Speedtest zeigt immer noch werte um die 8.8 , und nicht über 10, an
3. Hmm ich müsste wenn mal gucken aber ich denke ich habe hier keinen zweiten Rechner.
4. Einmal noch ganz kurz eingeworfen: Meine Lankarte ist auch eine Onboard Karte. Also auch direkt auf dem Mainboard.
5. Ja vor dem Router hängt noch ein Lan-Switch damit alle Räume einen Lan-Port in der Wand verbaut haben.

Falls es weiterhilft habe ich nochmal Ethernet beim Hackintool eingegeben:

