

Installationsprozess - nach dem Klicken auf "Fortfahren"

Beitrag von „5T33Z0“ vom 24. Februar 2021, 17:22

Hi. Die NVIDIA GTX 1060 wird von macOS nicht unterstützt, sondern nur Karten der Kepler Reihe. Ob dies der Grund ist, warum der Installer zurückspringt weiß ich nicht. Jedenfalls wird das mit der aktuellen Hardware nix.