

# [GUIDE] Clover updaten (ab v5123) inkl. OpenRuntime und Quirks (UEFI only)

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. Februar 2021, 08:49

Hallo [forofofo](#) ,

so wie in deinem Bild sieht das jetzt gut aus mit en0. Daher kann man das jetzt als Problem ausschließen.

Im OpenCore Paket gibt es ein Tool `"/OpenCore-0.6.7-RELEASE/Utilities/macserial/macserial"`.

Das Tool gestartet gibt im Terminal so was wie in diesem Bild aus

```
re-0.6.7-RELEASE/Utilities/macserial/macserial : exit:
Model: MacBookPro11,2
Board ID: Mac-80701BD133273344
FW Version: 429.80.0
Hardware UUID: 244C9812-48F4-4070-B83C-9D3E4942038E

Serial Number: C02732080
Country: C02
Year: 1
Week: 3
Line: 13M
Model: HV29
SystemModel: MacBookPro11,2
Valid: Possible

System ID: F679DC
ROM: 609045
MLB: C02732080

Gq3489ugfi: 4542C8
Fyp98tggj: 525C18
kbjfrfpoJU: AA5C59
oycqAZloTNDm: 0FFE32
abKPld1EcMni: 7722B3
```

Was sagt bei dir dieses Tool, ist hier alles ausgefüllt und valid?

Ansonsten würde ich das was [GerhardM](#) vorschlägt mal testen.