

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 25. Februar 2021, 22:36

Versuche vergeblich von Catalina auf BS upzudaten. Mehrfach geladen und versucht, aber immer wieder komme ich an den Punkt wo es scheinbar abbricht.

Habe die AP im Programm Ordner und kann sie starten. Werde dann nach dem Volume gefragt und erhalte auch eine Anzeige von ca. 15. Minuten.

Nach einem autom. herunterfahren und anschliessendem Neustart ist aber alles wie zuvor. Der Rechner bootet nicht von einem Preinstall oder Update sondern wie zuvor einfach von Catalina. Es existieren mehrere Preinstall, die ich auch manuell durchprobiert habe, allerdings ebenfalls ohne Erfolg.

Woran könnte es liegen ([SIP](#) war aktiv und wurde von mir disabled, ohne sichtbare Änderung) ?