

In Arbeit

Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 26. Februar 2021, 09:44

[anonymous writer](#) Für den Dualboot hab ich jetzt einfach unter Win10 eine Partition erstellt, die konnte ich dann im FDP formatieren.

bzgl. Display: Ich habe mir gerade nochmal deinen Thread zum E6330 angesehen, dort war es ja so dass man auf ein Bios unter A12 downgraden musste für ein fehlerfreies Bild, hatten sich die Fehler bei dir auch so gezeigt? Dann würde ich nämlich mal ein Downgrade auf A10 versuchen, gibt es beim Downgrade irgendwas zu beachten? Irgendwas wo man davor im Bios einstellen muss, das es nicht geblockt wird?