

In Arbeit

Dell Latitude E6540 - Monterey Finetuning

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 26. Februar 2021, 11:12

[anonymous writer](#) Der Fehler ist ein verzerrtes Bild, das man immer hat sobald der Verbose zu ende ist und der Apfel mit Ladebalken erscheint, lässt sich aber durch zu und aufklappen oft beheben, nur manchmal braucht es 20 Reboots bis ich irgendwann an ein vernünftiges Bild komme. Man kann im Hackintool ja auch Display Kexte erstellen, könnte das was helfen?