

OpenCore 0.6.6 auf HP ProDesk 600 G3 mini

Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2021, 14:47

Das passt schon...

Ich habe das Teil mal im Sanity Checker geprüft und mit der config.plist meines H170N-Wifi verglichen.

Letzteres natürlich nur in Bezug auf Einstellungen der config.plist, welche auch unter 0.6.6 vorhanden sind, da ich dort noch 0.6.3 nutze.

Daraus polterte dann folgende config.plist, die du bitte mal testen kannst.

Sollte diese funktionieren, lösen wir auch auf, was sich daran geändert hat.

BTW:

Die DeviceProperties können wir erst korrigieren, wenn wir die genaue PciRoot-Bezeichnung für den Conexant CX20632 Codec kennen.

Laut [Supported Codecs Liste](#) für den AppleALC sollte das später entweder layout-id 23 (Hex 17) oder 28 (Hex 1C) werden.