BS 11.2 -> 11.2.3 sind erschienen

Beitrag von "griven" vom 2. März 2021, 16:56

Was genau meinst Du jetzt <u>hp246</u> die Meldung bzgl. des Netzteils? Wenn Du das meinst dann ist das kein <u>SIP</u> Thema sondern liegt daran das Dein Rechner glaubt er sein ein Laptop an den kein Netzteil angeschlossen ist. Um was für einen Rechner geht es dabei denn und wie bzw. mit welcher SMBIOS Einstellung betreibst Du den?