

# MacBook Pro Mid 2012 (9,2) via Opencore auf BigSur updaten

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. März 2021, 21:50**

während der Recovery hatte ich auch schon. Nur danach nicht. Daher auch immer den MicroPatcher.

Da ist wieder das Thema...ihr habt das 13" Ich das 15" mit Hd4000 und GM650m. Das Injekten des Wlans hatte ich auch schon. Aber dann kein Bild auf dem MBP. Konnte dann nur noch über das zweite MBP zugreifen. Ausprobiert habe ich dann die Hd4000 ohne egpu. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Bin aber gleich nochmal dran.

EDIT: INSTALL KLAPPTE AUS CATALINA. Ohne Bildschirmausgabe.

Install aus 11.2 klappt auch. Ohne Bildschirmausgabe.

Beide Grappa sind im System dennoch keine Bildschirmausgabe.

Hat da einer mal einen Anhaltspunkt?